






# OXFORD 5




**L1 = L2**



# OXFORD 5


kolejność montażu





# OXFORD 5

Uwaga!!!  
Wypinanie prowadnicy.



Lista części			Lista części			Lista części		
POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI
1	1	Błat górny	15	4	Ściana tylna	26.2	1	Bok szuflady R
2	1	Bok L	16	44	Gwoździe 3x20	26.3	1	Tył szuflady
3	1	Bok R	17	1	Błat dolny	26.4	1	Czoło szuflady
4	40	Euro wkręt 3,5x13	19	1	Listwa L	26.5	1	Spód szuflady
7	20	Zaślepka mimośrod	20	4	Nóżka	26.6	18	Wkręt 3x20
8	74	Kołek	21	8	Wkręt nóżki 4x16	26.7	2	Prowadnica szuflady
9	20	Puszka mimośrod	22	1	Przegroda pion. L	30	1	Listwa R
10	20	Trzpień mimośrod wkręcany	23	1	Przegroda pion. R	31	1	Listwa wzmacniająca
13	5	Uchwyt	26	5	Szuflada	32	3	Listwa H
29	10	Wkręt uchwyty	26.1	1	Bok szuflady L	34	1	Klej szuflady
						36	10	Szyna Prowadnicy 350 mm